

----- verzia 26.7.24.xxxx -----

Nové funkcie

- nahradenie verzie firmvéru 73.17015 opravenou verziou 73.17050 (toto sa týka iba prepínačov F bez FPGA)

Opravené chyby

- opravená neplatná konfigurácia OPEN (zo zoznamu zariadení), keď sa počty konfiguračných položiek alebo názvy položiek nezhodujú – teraz sa správne zobrazuje príslušná chybová správa
- opravená neplatná konfigurácia LOAD (len z karty konfigurácie), keď sa názvy konfiguračných položiek nezhodujú – teraz umožňuje aplikovať konfiguráciu s ignorovaním neplatných hodnôt
- vylepšená správa o migrácii Load/migrácie – teraz sa vždy zobrazuje po načítaní konfigurácie, s podporou stavov chýb

----- verzia 26.7.13.xxxx -----

Nové funkcie

- nový firmware 73.17015 pre prepínače radu F (okrem zariadení, ktoré už nie sú podporované: 2G-10S.F-UNIT/1U, 2G-2.2.1.4.F a 2G-2.7.1.0.F-BOX)
- nová verzia firmvéru 42.16624 pre zariadenia radu miniLAN
- plná podpora verzie firmvéru 73 pre prepínače radu F
- plná podpora verzie firmvéru 42 pre zariadenia radu miniLAN
- plná podpora zariadenia miniLAN-42
- ModbusMaster – konfigurovateľné UnitID pre TCP Slaves (používané v prepínačoch radu F, fw >= 73)
- Podrobný stav PoE od spoločnosti Microsemi
- pridaná položka PoE->ForceDisable do stavu PoE a do správy udalostí

Opravené chyby

- opravená offline konfigurácia pre zariadenia 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-PP (HiPoE) [r1], 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-PP (HiPoE) [r2] a 20G-2X.0.2.F-BOX-PoE-PP (HiPoE)
- vylepšenia správania pri načítaní konfigurácie zo súboru
- vylepšené správanie okna na odosielanie spätnej väzby a hlásení o zlyhaní
- oprava IP->MGMT VLAN cez PGM (odložený zápis) pre niektoré prepínače (2G-2S.1.4*, 2G-2C.*, ...)
- pridaná chybová správa „Aktualizácia zlyhala. Skúste to znova.“ v prípade, že aktualizácia firmvéru zlyhá s chybou „Prihlásenie zlyhalo: Aktuálny používateľ nemá oprávnenie na zápis.“

- zmena kódovania reťazcov počas SnmpSet na Port->Alias (z UTF-8 na ISO 8859-1 [Latin-1])
- zmena predvoleného kódovania pre operácie SnmpGet pri položkách OctetString->string (z automatickej detekcie na ISO 8859-1 [Latin-1])
- optimalizácia kódu okna UpgradeWindow (menej náročná voči výkonu s nižším rizikom chýb)
- opravené zlyhanie aplikácie pri otvorení okna UpgradeWindow so zariadením 200M-0.0.5.FC v projekte (rovnaký problém sa vyskytoval aj so zariadeniami 200M-1.0.4.E*, 2G-1.0.4.E* a 2G-2.0.4.E*)
- opravené nefunkčné žlté varovanie pod tabuľkou Extension->Input->Digital
- opravená validácia mierky, rozsahu a deliteľnosti pre konfiguračné položky s desatinnými hodnotami

----- verzia 26.6.5.xxxx ----

Nové funkcie

- plná podpora verzie firmvéru 8.*.* pre zariadenia 20G-2X.8.0.G a 20G-2X.8C.0.G
- nový firmvér 8.2057.1962 pre zariadenia 20G-2X.8.0.G a 20G-2X.8C.0.G

Opravené chyby

- opravené chybné preklady pre produkty IPLOG-GAMA

----- verzia 26.5.11.xxxx ----

Nové funkcie

- Plná podpora pre model 20G-2X.8C.0.G
- Nový firmware 7.2029.16746 je kompatibilný iba s modelmi zariadení 20G-2X.8.0.G a 20G-2X.8C.0.G

Opravené chyby

- žiadne opravy chýb

---- verzia 26.4.2.xxxx ----

Nové funkcie

- Nový firmware 7.2024.16746 je určený iba pre zariadenie 20G-2X.8.0.G
- Zmena maximálnej hodnoty DelayedReboot na 2678400 sekúnd (31 dní)
- Plná podpora pre 20G-2X.8.0.G
- IGMP snooping pre prepínače G od verzie firmvéru 7.*.*
- Pridanie nových stavov SFP do prehľadu stavu
- Pôvodná položka Status->Temperature bola premenovaná na Stats->Temperature & Fans od

verzie firmvéru >= 72.*

- Nová položka „Basic“ (pridaný „hostname“, odstránená „verzia bootloadera“) pre prepínače radu G od verzie firmvéru 7
- Kontrola závislostí na .NET Framework počas inštalácie aplikácie

Opravené chyby

- Opravené nesprávne správanie konfiguračnej položky Vstup->Digitálne->Minimálna dĺžka impulzu
- Opravené vyhľadávanie a aktualizácia zariadení miniLAN nachádzajúcich sa v smerovanej sieti, ktoré sú súčasťou projektu a boli prepnuté do režimu bootloadera
- odstránený riadok s textom „Unknown device“ v okne Upgrade pre zariadenia miniLAN zahrnuté v projekte a prepnuté do režimu bootloader
- položka stavu „Topológia->Základné“ bola presunutá do „Topológia->RSTP->Základné“
- drobné opravy prekladov do angličtiny, češtiny, poľštiny a britskej angličtiny
- opravených niekoľko menších chýb v konfigurácii

----- verzia 26.3.10.xxxx ----

Nové funkcie

- Vyhľadávanie (LAN) – nová možnosť ručného pridania zariadenia zadaním IP adresy
- nový firmware 42.16398 pre zariadenie miniLAN-4B2 s udalosťou Modbus OnRead

Opravené chyby

- žiadne opravy chýb

----- verzia 25.10.6.xxxx ----

Nové funkcie

- Zmena prostredia .NET z verzie 4.8.1 na verziu 4.8 – z dôvodu kompatibility so staršími operačnými systémami
- Plná podpora verzie firmvéru 72.* (prepínače radu F)
- Nový firmware 72.16235 pre prepínače F (okrem modelov 20G-2X.8C.0.F a 20G-2X.8C.0.F-DC)
- Odstránenie firmvéru 71.xxxx pre prepínače radu F (okrem modelov 20G-2X.8C.0.F a 20G-2X.8C.0.F-DC)

Opravené chyby

- opravené chýbajúce desatinné miesta v položkách stavu (teplota, napájanie)
- aktualizácia predného panela zariadenia 2G-2S.0.3.G-BOX-PoE v topológii

----- verzia 25.9.1.xxx -----

Nové funkcie

- aktualizácia prostredia .NET z verzie 4.0 na verziu 4.8.1
- nový firmware 71.16197 pre prepínače F
- nový firmvér verzie 6.1960.16208 pre prepínače G
- plná podpora verzie firmvéru 6.*.* (prepínače radu G)

Opravené chyby

- opravené správanie konfiguračnej položky Extension->Input->Digital->Minimal pulse duration
- aktualizovaný firmvér 5.1921.16090 (prepínače radu G) s pridanou podporou pre zariadenie 2G-1C.0.8.GC-BOX-PoE-PP (HiPoE) [r1]
- aktualizovaný súbor fw xml (Switch-G: 5.1921.16090) s pridaním položky „Device2G1C08GC1uS“
- oprava maximálnej hodnoty (99,9 -> 58,0) konfiguračných položiek súvisiacich s limitom v konfigurácii SNMP->Traps->Voltage
- oprava PoE->Ports->Power Limit: správanie kopírovania buniek

----- verzia 25.7.14.xxxx -----

Nové funkcie

- nový firmware 71.16167 pre zariadenia 20G-2X.1.24.F.uS.* a 20G-2X.1.16.F.uS.*

Opravené chyby

- žiadne opravy chýb